



FIAT

Ducato

3000 951 354 / 3000 990 249 / 3182 654 173 / ...



20_000050_01

Obr. 1: Spojka XTend typ SAT

1 Zajišťovací díl

OZNÁMENÍ

Pokud nebude po montáži odebrán zajišťovací díl (1), mohou na přitlačném kotouči spojky a CSC vzniknout věčné škody.

→ Zajišťovací díl (1) odeberte po montáži přitlačného kotouče spojky.

Dodržujte pokyny výrobce vozidla.

Respektujte servisní informace:

- Spojková lamela - kontrola bočního házení (12012 CS)
- Montáž spojky do osobních automobilů a užitkových vozidel - Mazání profilu náboje (11568 CS).
- Montáž spojky do osobních automobilů a užitkových vozidel - Mazání / nemazání vodicí trubky (11553 CS).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation