



20_000035_01

Obr. 1: Dvousložkový setrvačnický s ozubeným kolem startéru motoru

1 Ozubené kolo startéru motoru

OZNÁMENÍ

Možný výskyt poškození startéru, dvousložkového setrvačnického, spojky nebo převodovky.

→ Před provedením montáže nového dvousložkového setrvačnického zjistěte počet zubů ozubeného kola startéru motoru (1).

→ Montáž dvousložkového setrvačnického proveďte jen se správným počtem zubů ozubí (viz. katalog nebo demontovaný díl).



V závislosti na výrobci a modelu vozidla a se mohou v ústrojí vyskytovat dvousložkové setrvačnické s rozdílným počtem zubů na ozubí (1). Pro zajištění správné funkce musí souhlasit počet zubů ozubeného kola startéru motoru (1) demontovaného setrvačnického s novým setrvačnickým, který chcete vyměnit.

Dodržujte údaje a pokyny výrobce vozidla.



www.zf.com/serviceinformation